

## 8月 7日 提出分

確認番号	指定 番号	工事店名	施工場所	検査日	時間	備考	検査員
H29302944	13	株式会社 朝日プラント	東区	8/22	<b>11:20</b>		Y
H30301419	417	日昌工機株式会社	東区	8/22	<b>13:30</b>		Y
H30301066	635	松山工業株式会社	東区	8/22	<b>14:00</b>		Y
H30300515	1156	貴設備	博多区	8/22	<b>10:00</b>		S
H29301916	243	株式会社 西陵設備	博多区	8/22	<b>10:30</b>		S
H30301186	1145	旭住設	博多区	8/22	<b>13:10</b>	①	S
H30301187	1145	旭住設	博多区	8/22		②	S
H30300610	190	株式会社 カワキタ	南区	8/22	<b>10:40</b>	①	OZ
H30300732	190	株式会社 カワキタ	南区	8/22		②	OZ
H30301204	190	株式会社 カワキタ	南区	8/22		③	OZ
H29303420	190	株式会社 カワキタ	南区	8/22	<b>13:10</b>		OZ
H30300969	236	株式会社 白金	中央区	8/22	<b>13:50</b>		OZ
H30300998	236	株式会社 白金	城南区	8/22	<b>9:30</b>		O
H30301232	317	トキワ工業 株式会社	城南区	8/22	<b>10:10</b>		O
H30301303	715	株式会社 山崎設備工業	早良区	8/22	<b>10:50</b>	①	O
H30301326	715	株式会社 山崎設備工業	早良区	8/22		②	O
H30301304	715	株式会社 山崎設備工業	早良区	8/22		③	O
H30301305	715	株式会社 山崎設備工業	早良区	8/22		④	O
H30301149	23	井上工業株式会社	城南区	8/22	<b>11:50</b>		O

H30300321	250	三共工業 株式会社	城南区	8/22	<b>13:30</b>		O
1476		大同設備	早良区	8/22	<b>14:20</b>		O