

8月 8日 提出分

確認番号	指定 番号	工事店名	施工場所	検査日	時間	備考	検査員
H30300869	804	龍華設備工業	東区	8/23	10:50		OZ
H30301405	636	有限会社 マルコー設備	東区	8/23	11:30		OZ
H30301413	1037	石橋設備工業 株式会社	東区	8/23	13:10		OZ
H30301026	372	有限会社 都市住宅設備	南区	8/23	10:00	再検査	O
H30300148	250	三共工業 株式会社	南区	8/23	10:40	①	O
H30300149	250	三共工業 株式会社	南区	8/23		②	O
H30300150	250	三共工業 株式会社	南区	8/23		③	O
H30300151	250	三共工業 株式会社	南区	8/23		④	O
H29303474	250	三共工業 株式会社	南区	8/23		⑤	O
H30301442	650	株式会社 ミヤビ工業	中央区	8/23	9:10		S
H30300854	317	トキワ工業 株式会社	早良区	8/23	9:50		S
H30300840	520	株式会社 濱田設備工業	西区	8/23	10:30	①	S
H30301373	1145	旭住設	西区	8/23	10:50	※H30300840 濱田設備と続けて検査	S
H30300794	23	井上工業株式会社	西区	8/23	11:20	再検査	S
H30300681	636	有限会社 マルコー設備	西区	8/23	12:00		S
H30301424	23	井上工業株式会社	早良区	8/23	13:40		S