

10月 9日 提出分

確認番号	指定 番号	工事店名	施工場所	検査日	時間	備考	検査員
H30300208	23	井上工業株式会社	東区	10/18	10:30	①	O
H30300209	23	井上工業株式会社	東区	10/18		②	O
H30301703	190	株式会社 カワキタ	東区	10/18	11:20		O
H30302037	1030	株式会社more	東区	10/18	13:30		O
H30302029	709	株式会社 ユノキ設備	博多区	10/18	9:10		S
H30300926	1159	株式会社 天水工	南区	10/18	10:00		S
H30301285	636	有限会社 マルコー設備	南区	10/18	10:20	①	S
H30302113	636	有限会社 マルコー設備	南区	10/18		②	S
H30302114	636	有限会社 マルコー設備	南区	10/18		③	S
H30301051	371	有限会社 大成管工	南区	10/18	11:00		S
H30301827	36	有限会社 伊藤商会	中央区	10/18	11:30	再検査	S
H30300355	236	株式会社 白金	城南区	10/18	9:40		OZ
H29301925	372	有限会社 都市住宅設備	城南区	10/18	10:10	再検査	OZ
H30301061	402	株式会社 中原工務店	早良区	10/18	10:40	再検査	OZ
H30300804	249	株式会社 サンワ商会	早良区	10/18	11:20	①	OZ
H30300805	249	株式会社 サンワ商会	早良区	10/18		②	OZ
H30300806	249	株式会社 サンワ商会	早良区	10/18		③	OZ
H30300807	249	株式会社 サンワ商会	早良区	10/18		④	OZ