

11月 5日 提出分

確認番号	指定 番号	工事店名	施工場所	検査日	時間	備考	検査員
H30302400	1146	株式会社 アステック	東区	11/14	9:20		OZ
H30302266	63	株式会社 一新工業	東区	11/14	9:40	①	OZ
H30302269	63	株式会社 一新工業	東区	11/14		②	OZ
H30302286	63	株式会社 一新工業	東区	11/14		③	OZ
H30301986	402	株式会社 中原工務店	東区	11/14	10:30	再検査	OZ
H30301831	1135	株式会社 グッドライト	東区	11/14	11:10	①	OZ
H30302074	1135	株式会社 グッドライト	東区	11/14		②	OZ
H30301705	249	株式会社 サンワ商会	東区	11/14	11:50		OZ
H30301885	77	有限会社 石川設備	博多区	11/14	11:40	①	Y
H30301907	77	有限会社 石川設備	博多区	11/14		②	Y
H30301345	1145	旭住設	博多区	11/14	13:30		Y
H30301998	221	株式会社 九南 福岡支店	博多区	11/14	14:10		Y
H30301615	1144	アクアテック 株式会社	南区	11/14	10:00		S
H30302385	709	株式会社 ユノキ設備	中央区	11/14	10:50		S
H30302053	580	有限会社 久江設備工業	早良区	11/14	11:30	①	S
H30301910	580	有限会社 久江設備工業	早良区	11/14		②	S
H30302098	713	株式会社 山下設備	西区	11/14	13:10		S