

## 11月 28日 提出分

| 確認番号      | 指定番号 | 工事店名         | 施工場所 | 検査日  | 時間    | 備考  | 検査員 |
|-----------|------|--------------|------|------|-------|-----|-----|
| H30302040 | 629  | 真崎施設株式会社     | 東区   | 12/7 | 9:30  |     | O   |
| H30302494 | 402  | 株式会社 中原工務店   | 東区   | 12/7 | 10:10 | ①   | O   |
| H30302346 | 402  | 株式会社 中原工務店   | 東区   | 12/7 |       | ②   | O   |
| H30302237 | 580  | 有限会社 久江設備工業  | 東区   | 12/7 | 11:00 | ①   | O   |
| H30302238 | 580  | 有限会社 久江設備工業  | 東区   | 12/7 |       | ②   | O   |
| H30302458 | 580  | 有限会社 久江設備工業  | 博多区  | 12/7 | 9:10  |     | S   |
| H30302595 | 168  | 株式会社 古賀住設    | 博多区  | 12/7 | 9:50  |     | S   |
| H30302723 | 704  | 山本設備工業株式会社   | 博多区  | 12/7 | 10:40 |     | S   |
| H30302149 | 221  | 株式会社 九南 福岡支店 | 博多区  | 12/7 | 13:20 |     | S   |
| H30302187 | 45   | 株式会社 曙設備工業所  | 博多区  | 12/7 | 14:00 | 再検査 | S   |
| H30301275 | 804  | 龍華設備工業       | 西区   | 12/7 | 10:20 |     | OZ  |
| H30302682 | 279  | 有限会社 椎葉商会    | 西区   | 12/7 | 10:50 |     | OZ  |
| H30301398 | 433  | 有限会社 中下設備    | 西区   | 12/7 | 11:30 |     | OZ  |
| H30302169 | 250  | 三共工業 株式会社    | 城南区  | 12/7 | 13:10 | ①   | OZ  |
| H30302170 | 250  | 三共工業 株式会社    | 城南区  | 12/7 |       | ②   | OZ  |
| H30302321 | 312  | 株式会社 トキワ設備   | 城南区  | 12/7 | 13:50 |     | OZ  |
| H30301264 | 77   | 有限会社 石川設備    | 南区   | 12/7 | 14:30 | ①   | OZ  |
| H30301265 | 77   | 有限会社 石川設備    | 南区   | 12/7 |       | ②   | OZ  |