

12月 6日 提出分

| 確認番号 | 指定 番号 | 工事店名 | 施工場所 | 検査日 | 時間 | 備考 | 検査員 |
|-----------|----------|--------------|------|-------|--------------|----------|-----|
| H30302763 | 1127 | 株式会社九設 福岡支店 | 東区 | 12/17 | 9:00 | ① | OZ |
| H30301332 | 1127 | 株式会社九設福岡支店 | 東区 | 12/17 | | ② 再検査 | OZ |
| H30301890 | 708 | 有限会社 山田設備 | 東区 | 12/17 | 10:30 | | OZ |
| H30302596 | 901 | 有限会社 若葉設備工業 | 東区 | 12/17 | 11:20 | | OZ |
| H30302774 | 284 | 有限会社 新栄システム | 東区 | 12/17 | 13:10 | | OZ |
| H30302203 | 556 | 有限会社 原住宅設備 | 城南区 | 12/17 | 9:30 | | O |
| H30302313 | 1090 | 株式会社 南日本電設工業 | 博多区 | 12/17 | 10:20 | | O |
| H30302510 | 302 | 大同設備工業 株式会社 | 博多区 | 12/17 | 11:20 | | O |
| H30301562 | 236 | 株式会社 白金 | 南区 | 12/17 | 9:20 | | S |
| H30302338 | 1159 | 株式会社 天水工 | 南区 | 12/17 | 9:50 | ① | S |
| H30302274 | 1159 | 株式会社 天水工 | 南区 | 12/17 | | ② | S |
| H30302436 | 1159 | 株式会社 天水工 | 南区 | 12/17 | | ③ | S |
| H30302327 | 1159 | 株式会社 天水工 | 南区 | 12/17 | | ④ | S |
| H30302326 | 1159 | 株式会社 天水工 | 南区 | 12/17 | | ⑤ | S |
| H30302315 | 402 | 株式会社 中原工務店 | 中央区 | 12/17 | 10:50 | | S |
| H30302757 | 520 | 株式会社 濱田設備工業 | 中央区 | 12/17 | 11:20 | | S |
| H30301335 | 1210 | イイダ工業 | 中央区 | 12/17 | 12:00 | | S |
| H30302849 | 806 | 有限会社 笠設備工業 | 西区 | 12/17 | 13:40 | | S |