

8月 9日 提出分

| 確認番号 | 指定 番号 | 工事店名 | 施工場所 | 検査日 | 時間 | 備考 | 検査員 |
|-----------|----------|-------------|------|------|--------------|----------|-----|
| R01301589 | 402 | 株式会社 中原工務店 | 東区 | 8/27 | 10:40 | | S |
| R01300398 | 168 | 株式会社 古賀住設 | 東区 | 8/27 | 11:10 | 再検査 | S |
| R01301588 | 1037 | 石橋設備工業 株式会社 | 東区 | 8/27 | 11:50 | | S |
| R01300859 | 249 | 株式会社 サンワ商会 | 博多区 | 8/27 | 9:20 | | O |
| R01300673 | 628 | 株式会社 丸藤産業 | 博多区 | 8/27 | 9:50 | | O |
| R01301270 | 77 | 有限会社 石川設備 | 南区 | 8/27 | 10:40 | | O |
| R01301412 | 23 | 井上工業株式会社 | 南区 | 8/27 | 11:10 | ① 再検査 | O |
| R01301467 | 23 | 井上工業株式会社 | 南区 | 8/27 | | ② | O |
| R01301530 | 23 | 井上工業株式会社 | 南区 | 8/27 | | ③ | O |
| R01300800 | 636 | 有限会社 マルコー設備 | 東区 | 8/27 | 13:40 | 再検査 | O |
| R01301583 | 550 | 株式会社 藤善設備工業 | 博多区 | 8/27 | 15:40 | | O |
| R01301537 | 1159 | 株式会社 天水工 | 城南区 | 8/27 | 9:30 | | OZ |
| R01301596 | 282 | 株式会社 ECOライン | 西区 | 8/27 | 10:00 | | OZ |
| H29303275 | 1160 | 株式会社 トゴウ | 西区 | 8/27 | 10:30 | | OZ |
| R01301281 | 636 | 有限会社 マルコー設備 | 早良区 | 8/27 | 11:10 | ① | OZ |
| R01301282 | 636 | 有限会社 マルコー設備 | 早良区 | 8/27 | | ② | OZ |
| R01301283 | 636 | 有限会社 マルコー設備 | 早良区 | 8/27 | | ③ | OZ |
| R01301284 | 636 | 有限会社 マルコー設備 | 早良区 | 8/27 | | ④ | OZ |
| R01301161 | 168 | 株式会社 古賀住設 | 早良区 | 8/27 | 13:20 | ① | OZ |

| | | | | | | | |
|-----------|-----|-------------|-----|------|--------------|---|----|
| R01301133 | 168 | 株式会社 古賀住設 | 早良区 | 8/27 | | ② | OZ |
| R01301439 | 282 | 株式会社 ECOライン | 城南区 | 8/27 | 14:00 | ① | OZ |
| R01301440 | 282 | 株式会社 ECOライン | 城南区 | 8/27 | | ② | OZ |
| R01301441 | 282 | 株式会社 ECOライン | 城南区 | 8/27 | | ③ | OZ |