

## 6月 14日 提出分

確認番号	指定 番号	工事店名	施工場所	検査日	時間	備考	検査員
R03300650	23	井上工業株式会社	東区	6/23	<b>9:30</b>		Y
R02304332	371	有限会社 大成管工	東区	6/23	<b>10:10</b>		Y
R03300756	580	有限会社 久江設備工業	東区	6/23	<b>10:40</b>	①	Y
R03300892	580	有限会社 久江設備工業	東区	6/23		②	Y
R03300880	45	株式会社 曙設備工業所	博多区	6/23	<b>10:10</b>		S
R02304310	704	山本設備工業株式会社	博多区	6/23	<b>10:40</b>		S
R03300889	636	有限会社 マルコー設備	博多区	6/23	<b>11:30</b>		S
R01301306	13	株式会社 朝日プラント	東区	6/23	<b>13:30</b>		S
R02303064	1208	株式会社 U.S.P	城南区	6/23	<b>9:40</b>	①	KB
R03300388	1208	株式会社 U.S.P	城南区	6/23		②	KB
R02303065	1208	株式会社 U.S.P	城南区	6/23		③	KB
R02304364	1208	株式会社 U.S.P	城南区	6/23		④	KB
R02304335	628	株式会社 丸藤産業	城南区	6/23	<b>9:30</b>		OZ
R03300900	1068	株式会社 泉住設	城南区	6/23	<b>10:10</b>	①	OZ
R02304104	1068	株式会社 泉住設	早良区	6/23	<b>10:40</b>	②	OZ
R02304105	1068	株式会社 泉住設	早良区	6/23		③	OZ
R02304091	1117	株式会社 創水設備	城南区	6/23	<b>11:30</b>		OZ
R03300136	580	有限会社 久江設備工業	城南区	6/23	<b>13:10</b>	再検査	OZ
R02304417	402	株式会社 中原工務店	西区	6/23	<b>14:00</b>	再検査	OZ